



GOLD RX 50


eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2




B: Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120



Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120




C: GOLD RX 04-80 standard, 04-70 sorption




E: GOLD RX 50

Inkoppling av kraftkablar på säkringar för fläktstyrning/
Wiring of power supply cables to fuses for fan controls



J: GOLD RX/PX/CX/SD 04-50



K: GOLD RX/PX/CX/SD 04-50

